

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ	INFORME N°	5
	UNIDAD TÉCNICA	MES	MAYO
	INFORME MENSUAL DE PREDIOS	RESPONSABLE	Diana María Cárdenas Acevedo

LOTE	7	FICHA CATASTRAL	00-01-01-252-000
------	----------	-----------------	-------------------------

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Fotografía 1	Fotografía 2

Insertar imagen 3	Insertar imagen 4
Fotografía 3	Fotografía 4

<table border="1"> <tr><td>Fecha de inspección visual:</td><td>5/07/2025</td></tr> <tr><td># Visitas al mes:</td><td>2</td></tr> <tr><td>Propietario:</td><td>INFICALDAS</td></tr> <tr><td>Densidad de Vegetación:</td><td>Media</td></tr> <tr><td>Redes de servicios públicos:</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Vías de acceso:</td><td>Regular estado</td></tr> <tr><td>Empozamientos:</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Anomalías: Fisuras, erosiones, hundimientos:</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Priorización de mantenimiento rutinario:</td><td>Alta</td></tr> <tr><td>Cunetas de vías:</td><td>Regular estado</td></tr> <tr><td>Canales:</td><td>Mal estado</td></tr> <tr><td>Muros de contención:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Ingreso de particulares:</td><td>No</td></tr> <tr><td>Cerramiento del predio:</td><td>N/A</td></tr> <tr><td>Observación relevante:</td><td>Torres de ISA.</td></tr> </table>	Fecha de inspección visual:	5/07/2025	# Visitas al mes:	2	Propietario:	INFICALDAS	Densidad de Vegetación:	Media	Redes de servicios públicos:	Si	Vías de acceso:	Regular estado	Empozamientos:	Si	Anomalías: Fisuras, erosiones, hundimientos:	Si	Priorización de mantenimiento rutinario:	Alta	Cunetas de vías:	Regular estado	Canales:	Mal estado	Muros de contención:	N/A	Ingreso de particulares:	No	Cerramiento del predio:	N/A	Observación relevante:	Torres de ISA.	Descripción de la ubicación, localización o referencia del sitio:	<p>Lotés ubicados en la parte Norte del proyecto, donde se encuentran las torres de ISA, costado derecho e izquierdo.</p>
Fecha de inspección visual:	5/07/2025																															
# Visitas al mes:	2																															
Propietario:	INFICALDAS																															
Densidad de Vegetación:	Media																															
Redes de servicios públicos:	Si																															
Vías de acceso:	Regular estado																															
Empozamientos:	Si																															
Anomalías: Fisuras, erosiones, hundimientos:	Si																															
Priorización de mantenimiento rutinario:	Alta																															
Cunetas de vías:	Regular estado																															
Canales:	Mal estado																															
Muros de contención:	N/A																															
Ingreso de particulares:	No																															
Cerramiento del predio:	N/A																															
Observación relevante:	Torres de ISA.																															
Descripción general:	Descripción general:	<p>Terreno en el que se puede observar algunos empozamientos debido a las altas precipitaciones que se han presentado a lo largo del mes, así mismo, en el predio se observan varios sistemas de cunetas y canales conductores de las aguas que se encuentran en buen estado operativo, en su vegetación se destacan principalmente las malezas.</p>																														

