| | | | |
|---|---|---|---|
| Aerocafé Es para todos | **ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ** | **INFORME N°** | **5** |
| | **UNIDAD TÉCNICA** | **MES** | **MAYO** |
| | **INFORME MENSUAL DE PREDIOS** | **RESPONSABLE** | **Diana María Cárdenas Acevedo** |

| LOTE | 4 | FICHA CATASTRAL | 00-01-0001-0121-000 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Fotografia 1

Insertar imagen 2

Fotografia 2

Insertar imagen 3

Fotografia 3

Insertar imagen 4

Fotografia 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inspección visual:** | 5/06/2025 | **Descripción de la ubicación, localización o referencia del sitio:** | Lote ubicado al costado derecho de Hito 2, sobre la via industrial o intermedia. |
| **# Visitas al mes:** | 4 | | |
| **Propietario:** | INFIMANIZALES | | |
| **Densidad de Vegetación:** | Media | | |
| **Redes de servicios púlbicos** | No | | |
| **Vias de acceso** | Regular estado | | |
| **Empozamientos** | No | | |
| **Anomalias: Fisuras, erosiones, hundimientos** | No | **Descripción general:** | Terreno en el que podemos encontrar un geotextil instalado por parte de la Asociacion Aeropuerto del Café para el control de los problemas erosivos existentes en el sector, en los proximos meses se relizara el mantenimiento de la zona elimanndo malezas y ajustes a los posibles desplazamiento que se presenten en el geotextil |
| **Priorización de mantenimiento rutinario** | Media | | |
| **Cunetas de vias** | Regular estado | | |
| **Canales** | Mal estado | | |
| **Muros de contención** | N/A | | |
| **Ingreso de particulares** | No | | |
| **Cerramiento del predio** | N/A | | |
| **Observación relevante:** | Geotextil | | |